

TSM-Modelle in 1:43, Shelby Cobra Daytona Coupe 1964

Le Mans 1964 (Startnr. 5, GT-Sieger, und Startnr. 6) und Sebring 1964 (Startnr. 10, GT-Sieger)

Merkmal	Le Mans 1964 (Startnr. 5 und 6)			Sebring 1964 (Startnr. 10)	
	Nr. 6 (CSX2287) Original-Brock	Nr. 5 (CSX2299) Gransport	Nr. 5 (CSX2299) True Scale Modell	CSX2287 Original-Brock	CSX2287 True Scale Modell
Dachlinie (und damit: Form der Seitenfenster und der Frontscheibe)	Dachlinie gewölbt	gestreckt, Dach und Frontscheibe höher	gewölbt, also falsch, daher Scheiben falsch geformt	Dachlinie gewölbt	korrekt
Hecklinien (Neigung)	Hecklinie stärker abfallend	Hecklinie gestreckter	Hecklinie vermutlich korrekt*	Hecklinie stärker abfallend	Hecklinie etwas zu gestreckt*
Heckbleck (Heckspiegel)	Leicht konkav (nach innen durchgebogen)	Leicht konkav	Stark konkav	Leicht konkav	Stark konkav
Hintere Kotflügel	Absatz (unterer Teil ausgeformt)	glatte Form	korrekt	Absatz (unterer Teil ausgeformt)	korrekt
Abstand zwischen Motorhaube (hintere Kante) und vorderer Türkante	kleiner Abstand	größerer Abstand	korrekt	Kleiner Abstand	korrekt
Heckspoiler	vorhanden	vorhanden	vorhanden, zu grob	kein Spoiler	korrekt
2 Belüftungsöffnungen auf der Front (vor der Frontscheibe)	auf der Motorhaube	zwischen Motorhaube und Fensterkante	korrekt	auf der Motorhaube	korrekt
Seitliche Belüftungsöffnung (hinter dem Vorderradausschnitt)	breite Form	schmale Form	eher schmal (korrekt)	keine Öffnung	korrekt
Tankdeckelmulde	starke Vertiefung (Mulde)	starke Vertiefung (Mulde)	nur flache Mulde (falsch)	flache Mulde	korrekt
Felgen (farbliche Gestaltung)	innen dunkelgrau-metallic, außen heller	innen dunkelgrau-metallic, außen heller	innerer Teil zu dunkel	innen dunkelgrau-metallic, außen heller	Farbe (innen weiß, Chromring) falsch
Reifenbeschriftung	Dünnere blauer Ring, Goodyear-Schrift (klein, innen liegend)	Dünnere blauer Ring, Goodyear-Schrift (klein, innen liegend)	Blauer Ring fehlt, Schrift zu groß	Dünnere blauer Ring, Goodyear-Schrift (klein, innen liegend)	Blauer Ring fehlt, Schrift zu groß
Scheibenwischer	2 normale Wischer	1 Pantograph-Wischer (Fahrerseite)	1 normaler Wischer (falsch)	2 normale Wischer	Wischer fehlten
Scheinwerfer (zum Rennstart)	Scheinwerfer z.T. abgedeckt (Folie), vordere Kotflügel weiß abgesetzt	Scheinwerfer z.T. abgedeckt (Folie)	farbliche Gestaltung der Abdeckung falsch	vermutlich keine Abdeckung der Scheinwerfer	korrekt

*Hecklinie bei beiden TSM-Modellen vermutlich identisch